



ОАО «РЖД»

**ДЕПАРТАМЕНТ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ**

Новая Басманная ул. 2, г. Москва, 107174  
Тел.: (499) 262-20-70, факс: (499) 262 54-99  
E-mail: rzd@rzd.ru, www.rzd.ru

№ 21.06.2012 от 2012 № 564/у/12

Заместителем начальника  
ДМТО ОАО «ТД РЖД»  
Н.Е. Чаплыгу

Уважаемый Никита Евгеньевич!

На Ваше обращение от 14.06.2012г. №5496 о замене в подвеске тормозного баншака втулки из резины (чертеж Т 258.00.01) на полимерную втулку (чертеж Т 258.00.02) и производителях данной продукции сообщаем:

На основании требований ремонтной документации (РД 32 ЦВ 052-2009) на тележки грузовых вагонов в соответствии с решениями, принятыми Пятьдесят шестым Советом по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, с 01.07.2012г. в подвеске тормозного баншака устанавливаются полимерные втулки (чертежи Т 258.00.02 и 194.00.054-0).

На сегодняшний день на данную деталь приобретена документация и поставлена на производство установленным порядком следующими предприятиями:

чертеж Т 258.00.02 (ГКБ ЦВ) -	ООО ПК «АНДИ-ГРУПП» г. Москва;
	ООО «Углепластик» г. Москва;
чертеж 194.00.054-0	ИП «Уником-сервис» г. Первоуральск.
(ОАО «НПК Уралвагонзавод»)	

С уважением,

Начальник  
Департамента технической политики  
ОАО «РЖД»

  
А.С. Назаров

Рис. Хранова И.А.  
262-10-35

